

Arbeitsanleitung für die Installation von OPAL® Splitterschutzlack

Untergrund: Glas (allgemein)

1. Reinigung

Gründliche Vorreinigung des Untergrundes. Bei Bemoosung mit z.B. DIMANIN-A (in der Drogerie erhältlich) gründlich nach Anleitung reinigen und anschließend mit Wasser abspülen. Eine Grundierung ist bei Glas nicht erforderlich.



2. Installation Schritt 1

Auf trockenem und gereinigtem Untergrund kann die erste Splitterschutzlack-Beschichtung erfolgen, welche möglichst gleichmäßig mit einem Verbrauch von mind. 300g/m² mittels einer Mohairrolle aufgetragen werden soll.



③ nach ca. 4 bis 6 Stunden

3. Installation Schritt 2

Nach einer Wartezeit von ca. 4 bis 6 Stunden (sobald die Beschichtung trocken ist) erfolgt dann die zweite Splitterschutzlack-Beschichtung. Verbrauch ebenfalls mind. 300g/m². Eine zweite Beschichtung ist zu empfehlen, da hierdurch auch an kritischen Stellen eine gleichmäßige Beschichtungsstärke gewährleistet ist.

