



# STI Conkinect



## low position

### Conkinect, the torch of the future

Over the last years making glass beads has developed into a real trend. In order to withstand this trend, a new torch was developed.

### Conkinect, der Brenner der Zukunft

Die Herstellung von Glasperlen hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren Trend entwickelt. Um diesem Trend zu entsprechen wurde ein neuer Brenner entwickelt.

## middle position

### The Conkinect

The ideal solution for making glass beads with outstanding quality of colors.

The Conkinect combines the excellent characteristics of a bright soft

### Der Conkinect

Die ideale Lösung um Glasperlen von hervorragender farblicher Qualität effizient anzufertigen.  
Der Conkinect verbindet die hervorragenden Eigenschaften einer

## high position

flame with the economic use of Propane. No annoying refills, no oxygen bottles.

The adjustable positioning of the torch insures the best individual ergonomic posture during work. Perfect design for optimal use.

klaren weichen Flamme mit dem sparsamen Verbrauch des Propan-gases. Keine lästigen Kartuschen, keine Sauerstoffflasche.

Die verstellbare Positionierung des Brenners ermöglicht eine optimale individuelle Arbeitshaltung.

## ready to use

Perfektes Design verbunden mit optimaler Nutzung.

## specifications

**Conkinect** lever adjustable torch

**dimensions** 235 x 77 mm (l x w)  
80 - 355 mm (height)

**weight** 990 gram

**material** brass and  
anodized aluminium

**gas** propane  
(US: propylene/mapp)

**pressure** 2,5 - 4 bar

**connection** 3/8" left hand BSP

**other models** barbed fitting Ø 6mm  
(no: stip040202)  
US style 'b' left hand thread  
(no: stip040203)

**fastening** 2 x Ø 5 mm  
screws / bolts or clamp

**productno** stip040201  
**registrationno** 4.415636.1 ®



## set up instructions

- Fix the Conkinect to your table,
- Always use a regulator on the tank (2,5 – 4 bar is needed),
- Attach hose; use 2 wrenches,
- Test connections with soapy water (never use a flame).

## use instructions

- For best viewing of the flame, use a dark background,
- Organize materials and tools left and right of the torch, whichever way is best for you,
- Make sure the pressure is min 2.5 bar,

- Befestige den Conkinect am Tisch,
- Benutze immer einen Druckminderer (mindestens 2,5-4 bar),
- Für den Schlauchanschluss immer zwei Schlüssel verwenden,
- Überprüfe die Dichtungen mit Hilfe von Seifenwasser (Keine Flamme).

- Customize the Conkinect with the upper and lower levers,
- Use matches or a spark lighter to light the torch,
- Using a higher pressure (max. 4 bar) you can lower the flame easily with the torch valve,

- Zum Anzünden Streichholz oder Gasanzünder benützen (Feuerzeug vom Tisch entfernen),
- Bei Inbetriebnahme mit einem höheren Druck (max 4 bar) kann das Ventil am Brenner zurückgedreht werden,

- Best colors are obtained when working 2.5cm in front of the blue central part of the flame,
- After work:  
Drain the hose (fuel tank valve closed; torch valve open).

- Ein optimales Farbergebnis erreicht man, wenn man das Glas ans Ende der inneren blauen Flamme hält,
- Nach Gebrauch den Druck aus dem Schlauch ablassen (Ventil Gasflasche verschließen / Ventil am Brenner öffnen).

## safety instructions

- Work in a well ventilated area,
- Read cautions and instructions on individual fuel containers,
- Wear appropriate eye protection; non-flammable clothing (no loose sleeves) and tie up long hair,
- Keep a fire extinguisher in reach,

- Schlauch entweichen lassen,
- Kontrolleiere regelmässig alle Anschlüsse auf Dichtigkeit und Verschleiß,
- Überprüfe die Dichtungen mit Hilfe von Seifenwasser,
- Nach der Arbeit Restgas aus dem

